



МОЗ України
НУОЗ України імені П. Л. Шупика



ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. ректора

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці для столяра

Олександр ТОЛСТАНОВ

27.10.2022 № 07

27.10.2022

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції з охорони праці для столяра НУОЗ України імені П. Л. Шупика (далі – Інструкція) поширюється на всі структурні підрозділи НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

1.2. За даною Інструкцією столяр інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім кожні 3 місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує та столяра, а також відмітка у стовпчику 12 про допуск до роботи.

1.3. Власник повинен застрахувати столяра від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я столяр має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. До виконання столярних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання за професією столяра, мають досвід роботи і пройшли: - медичний огляд і визнані придатними до роботи за даною професією; вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки; первинний інструктаж, навчання, стажування на робочому місці і отримали посвідчення на право самостійної роботи.

1.5. Допуск столяра до самостійної роботи оформляється письмовим розпорядженням.

1.6. Повторний інструктаж проводиться кожні три місяці.

1.7. При введенні в дію нових чи змінних правил безпеки при виконанні робіт, після нещасного випадку або аварії, що трапилися, через порушення працюючими правил охорони праці, при установленні фактів незадовільного знання працівником інструкцій з охорони праці може бути призначена позачергова перевірка знань.

1.8. Столяр не допускається до роботи в наступних випадках:

1.8.1. З появою на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

1.8.2. При відсутності спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил охорони праці;

1.8.3. При хворобливому стані;

1.8.4. При порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.9. Столяр зобов'язаний:

1.9.1. Не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб;

1.9.2. Утримувати устаткування і робоче місце в чистоті і порядку;

1.9.3. Працювати тільки справними інструментами, пристосуваннями, механізмами і застосовувати їх тільки за призначенням;

1.9.4. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку і повсякденні вказівки керівника.

1.9.5. Робітник повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на працівника (небезпека одержання травм, отруєння, пожежі).

1.10. Столяру-робітнику видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту: - костюм віскозно-лавсановий, фартух бавовняний, рукавиці комбіновані. Столяр повинен користуватися додатковими засобами індивідуального захисту після спеціального інструктажу: захисні окуляри, які використовуються при заточенні інструменту; протигаз або окуляри і респіратор, рукавиці брезентові (при приготуванні антисептиків на органічних розчинниках); протишумові навушники (при наявності шуму).

1.11. До роботи на деревообробних верстатах допускається столяр-робітник, який пройшов навчання за спеціальною програмою і стажування та має посвідчення на право роботи на верстаті.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи столяр зобов'язаний:

2.1.1. Оглянути робоче місце, забрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи;

2.1.2. Перевірити справність, рихтовання, пересувних столиків, які застосовуються, наявність і справність їх огороження;

2.1.3. Підготувати для роботи інструмент і пристосування;

2.1.4. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця;

2.1.5. Відрегулювати висоту верстата по росту;

2.1.6. Матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташувати в порядку їх застосування.

2.2. Дерев'яні рукоятки інструментів, пристосувань, які застосовуються, повинні бути виготовлені з деревини твердих порід, гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені.

2.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має:

2.3.1. Вибої, відколи робочих кінців;

2.3.2. Задирки і гострі ребра в місцях затиску рукою;

2.3.3. Тріщини і відколи на потиличній частині.

2.4. Перед розпилюванням матеріалу вручну покласти його на міцну опору.

2.5. Перед роботою на деревообробному верстаті треба перевірити:

2.5.1. Наявність заземлення електродвигуна, корпусу верстата, електроінструменту;

2.5.2. Пускові і гальмові пристрої верстата;

2.5.3. Наявність і справність огороження і захисних пристосувань.

2.6. Перед роботою стрічковою електричною пилкою особливу увагу потрібно звернути на справність пильної стрічки і роботу шківів, що повинні обертатися вільно і легко.

2.7. Перед роботою електрорубанком необхідно перевірити його на холостому ході. Використання електрорубанка як стаціонарного верстата допускається тільки при установці на ньому захисних пристосувань.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом треба застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.2. Забороняється:

- залишати різальний інструмент лезом нагору під час перерв у роботі;
- розпилювати матеріал на коліні, ставити руку або палець у пропили для напрямку пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підшви рубанка.

3.3. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхальники для просування заготівель довжиною менше 60 см.

3.4. Забороняється працювати на циркулярній пилці подовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.5. При свердлінні електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях необхідно стежити за надійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору, що висвердлюється.

3.6. При застосуванні електрорубанків необхідно:

- переміщати рубанок по прямій лінії, без перекосів;
- стежити, щоб ножі не забивалися стружкою і періодично прочищати їх.

3.7. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід тільки при наявності огорожуючого кожуха абразивного круга, підручника і захисного екрана.

3.8. Під час роботи на верстатах забороняється:

- братися за свердла руками, працювати в рукавицях;
- обробляти зледенілий, забруднений матеріал;
- подавати оброблюваний матеріал ривками;
- складувати оброблювані деталі на столі верстата чи на огороженні;
- знімати або встановлювати огороження частин, що рухаються;
- гальмувати обертові частини верстата руками чи будь-якими предметами;
- залишати без нагляду верстата, інструмент;
- чистити, обтирати устаткування, видаляти відходи, робити ремонт, підтягувати гайки на ходу.

3.9. Столярні роботи на висоті 1 м над землею або перекриттям повинні виконуватися тільки при наявності огороження. Для роботи на висоті використовувати тільки надійні опори для підмашування.

3.10. У випадку недоцільності пристрою лісів чи риштування столяр на висоті зобов'язаний користуватися випробуваним запобіжним поясом; місця закріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути зазначені виконробом.

3.11. Забороняється виконувати столярні роботи в неосвітлених чи затемнених місцях.

3.12. Навішення віконних плетінь і дверних полотнин слід робити до установки їх у прорізи.

3.13. Установлювати столярні вироби слід з інвентарних пересувних столиків; забороняється установлювати вироби з приставних драбин.

3.14. Віконні і дверні блоки слід складувати вертикально в один ряд на підкладках із пристроєм упорів по обидва боки.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Відключити приводні верстати від електромережі і замкнути пускові рубильники на замок.

4.2. Протерти і змазати частини верстатів і механізмів, що труться.

4.3. Очистити інструменти і здати їх на збереження.

4.3. Ретельно вимити руки теплою водою з милом чи прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виявленні диму або виникненні загоряння, пожежі необхідно припинити роботу, негайно повідомити керівника оголосити пожежну тривогу (по місцевому радіо чи звуковими сигналами) і повідомити в пожежну охорону, використовуючи найближчий телефон. Одночасно з цим, вжити заходи по ліквідації пожежі чи загоряння за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, вода, пісок, азбестові покривала) відповідно джерелу пожежі.

5.2. При раптовій появі задимлення треба негайно припинити роботу, вийти з небезпечної зони, повідомивши керівника.

5.3. Про кожний нещасний випадок, аварію, при виникненні пожежі та інших небезпек, що загрожують аварією або нещасним випадком, повідомити керівника; організувати першу допомогу постраждалим і направити їх до медпункту; зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, і не приступати до роботи до їх усунення.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити постраждалого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела харчування, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у постраждалого ознак дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звертаючи

увагу на зіниці ока. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні:

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься в ньому, на рану і зав'язати її бинтом. Якщо індивідуального пакета не має, то для перев'язки можна використовувати чисту носову хустку, чисту полотняну тканину і т.д. На тканину, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи настойки йоду, та одержати плями розміром більше рани, після чого накласти тканину на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном чи іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибінтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з вух чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно постраждалого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути постраждалого на живіт, обличчям униз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.

5.4.4. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна розкривати міхури, що утворилися, і перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня (почервоніння) обпалене місце обробляють ватою, змоченої етиловим спиртом. При опіках другого ступеню (міхурі) обпалене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином. При опіках третього ступеню (руйнування шкіряної тканини) рану накривають стерильною пов'язкою, викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

Підняти поранену кінцівку вгору. Рану, що кровоточить, закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтовують поранене місце (з деяким натиском).

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрі на перелом хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5. Якщо сталася пожежа, необхідно повідомити керівника та викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.6. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

УЗГОДЖЕНО:

Проректор з адміністративно-господарської роботи



Юрій Сохань

Голова профкому



Валерій Бугро

Начальник юридичного відділу



Тетяна Вознюк

Провідний інженер з охорони праці



Володимир Головко